Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4377 y=0.4029/u'=0.2516 v'=0.5211

CCT=2977K(Duv=-0.0006) Dominant WL:Ld =583.1nm WL:Lc = --nm Purity=52.3%

Ratio:R=22.8% G=74.8% B=2.4% Peak WL:Lp=603.4nm FWHM=121.1nm

Render Index:Ra=81.4

R1 =79 R2 =90 R3 =96 R4 =80 R5 =80 R6 =88 R7 =82

R8 =57 R9 =1 R10=77 R11=79 R12=74 R13=82 R14=98 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 616.8 lm Eff. : 89.06 lm/W Fe = 1.876 W

Electrical parameters:

V = 230.07 V I = 0.05553 A P = 6.926 W PF = 0.5421

Status: Integral T = 500 ms Ip = 3372 (5%)

GBT5702

Model:BL-C37_E14_230V(DK)_7W_3000K_9SMD2835(A)_PC罩 Number:1529
Tester: Date:2021-06-15 14:58:29
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer: Remarks:---